

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБУ СОН АО
«Вельский КЦСО»

/С.Ю. Палкина/
«20» августа 2015г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 24**

Вельский район

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«20» августа 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГБОУ АО «Низовский детский дом»
- 1.2. Адрес объекта 165105, Архангельская область, Вельский район, п/о Теребино, ул. Молодежная, д. 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание - 2 этажа, 1234.7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 70 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 (июнь-июль), капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Низовский детский дом» (ГБОУ АО «Низовский детский дом»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 165105, Архангельская область, Вельский район, п/о Теребино, ул. Молодежная, д. 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – дополнительное образование/
предоставление социальных услуг с круглосуточным пребыванием детей

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Отсутствие рейсового автобуса. Есть возможность использования маршрутного такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

3.2.2 время движения (пешком) — 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.

3.2.4 Перекрестки: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С, Г, У)		

2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, Г, У) ВНД (К, О)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (К, О)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (К, О)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С, Г, У) ВНД (К, О)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Основные структурно-функциональные зоны имеют уровень доступности – доступно условно (ДУ)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий,
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ год в рамках исполнения программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О, С, Г, У); ДЧ-И (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается –

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на сайте (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 79 л. (79 фото)

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 13 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы –

Палкина С.Ю. – и.о. директора ГБУ СОН АО «Вельский КЦСО»

Члены рабочей группы:

Ивантеева И.Г. – заведующая срочного отделения «Вельского КЦСО»

Борисова О.С. – инженер по ОТ и ТБ

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Золотилова Е.Г. - председатель Вельского отделения ВОГ

Тугова С.И. - председатель Вельского отделения ВОС

представители организации, расположенной на объекте

Шаповалов И.В. - зам. директора по АХЧ ГБОУ АО «Низовский детский дом»

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № _____)

Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 24
от «20» августа 2015 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

165105, Архангельская область, Вельский район, п/о Теребино, ул.
Молодежная, д. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двухстороннего действия (вращающиеся). Отсутствуют информационные элементы.	все	Оборудовать доступными элементами информации об объекте. Установить турникеты.	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		5614 5615 5616 5617 5620	Покрытие неровное; пешеходная дорожка шириной не менее 1,8 м, бордюр отсутствует	К,О,С	Заменить покрытие, установить бордюры по краям пешеходных путей	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть (2)		5625 5632	Отсутствуют поручни. Ступени не одинаковой формы, ширина проступи 35 см (не менее 40 см),	О,С	Установить поручни, заменить ступени лестниц согласно нормативам.	ТР

				высота подъема ступеней 15 см (не более 12 см).			
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет			все	Обустроить зону парковки	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Все	Заменить покрытие, обеспечить информационную поддержку; Ремонт тротуара, устройство автостоянки для инвалидов	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (К,О,С,Г,У)			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 24
от «20» августа 2013 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

165105, Архангельская область, Вельский район, п/о Теребино, ул.
Молодежная, д. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть (5)		5636	Ширина марша всех лестниц не менее 1,35 м. Ширина проступи ступеней 29-30 см, высота подъема ступеней 15 см. Высота поручней 1,15-1,20 м (от 70 см до 90 см)	все О,С	Оборудовать поручни согласно нормативу. Выровнять ширину проступи и высоту ступеней.	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет				К,О	Оборудовать пандус	Индивидуальное решение с ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть (5)			Размеры по нормативу с пандусом 2,2*2,2 м). Нет кнопки вызова.	все	Расширить размеры входной площадки.	ТР, Индивидуальное решение с ТСП
2.4	Дверь (входная)	есть (5)		5640	Отсутствуют контрольные устройства и приборы для открывания и закрытия дверей; Двери	все	Установить контрольные устройства, маркировку; Расширить дверной проем,	ТР, Индивидуальное решение с ТСП

				непрозрачные-отсутствует контрастная маркировка		заменить дверную коробку с пониженным порогом	
2.5	Тамбур	есть		Не соответствует нормативу по ширине и глубине, отсутствует противоскользящее покрытие	все	Технические решения не возможны	Технические решения не возможны
	ОБЩИЕ требования к зоне			Нет приспособленного входа для МГН. Выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола.		Обустройство отдельного входа для МГН, с обустройством пандуса и поручней. Перенос выключателей и розеток на необходимую высоту.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (С,Г,У) ВНД (К,О)			ТР, Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудовать как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности с земли.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 24
от «20» августа 2013 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

165105, Архангельская область, Вельский район, п/о Теребино, ул.
Молодежная, д. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		5648 5650	Отсутствие горизонтальных поручней; зоны отдыха. Ширина пути движения не менее 1,8 м. Выступ радиатора в зоне движения 16 см.	все	Установка поручней, оборудовать места отдыха для (К), освободить пространство в зоне движения.	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть (3)		5651 5652 5654	Ширина марша не менее 1,35 м; имеющиеся поручни соответствуют нормативу по высоте, дублирующие и двухуровневые поручни присутствуют	все		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Нет информирующих обозначений помещений; пороги более		Установить информирующие обозначения Заменить	ТР

				0,025 м.; не защищены противоударной полосой	К,О,С	дверные коробки с понижением порогов	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Ширина дверей не соответствует (0,75 м.) Высота порога от 30 см	К	Предусмотреть альтернативное решение	Техническое решение не возможно
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствие предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами, входами на лестницы)		Установить предупредительную информацию	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (К,О)			Индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 24
от «20» августа 2013 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

165105, Архангельская область, Вельский район, п/о Теребино, ул.
Молодежная, д. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (мед.блок)	есть			Ширина дверного проема (от 75см до 86см) меньше норматива (0,9); порог (6 см) выше норматива (2,5 см)	К	Расширить дверные проемы, заменить дверные коробки с понижением порога	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания (библиотека)	есть			Ширина проходов не соответствует нормативу; есть выход для эвакуации; нет фиксированных мест для инвалидов; отсутствуют системы индивидуального прослушивания	К	Создать места для инвалидов в доступной зоне зала, увеличить проходы; вмонтировать системы индивидуального прослушивания	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют информационные обозначения помещений.		Установить рельефные, звуковые, световые обозначения.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (К,О)			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 24
от «20» августа 2015 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 24
от «20» августа 2015 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть		5678 5691	Ширина дверного проема (84см) меньше норматива (0,9); порог (5-9 см) выше норматива (2,5 см)	все	Расширить дверные проемы, заменить дверные коробки с понижением порога.	ТР
				Минимальный размер жилого помещения по нормативу не менее 12 кв.м.	К	Нет возможности.	
ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	ДУ (О,С,Г,У) ВНД (К)			Ремонт текущий
--	-------------------------	--	--	----------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 24
от «20» августа 2015 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

165105, Архангельская область, Вельский район, п/о Теребино, ул.
Молодежная, д. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нет оборудования для замкнутых пространств: двусторонней связи, кнопки звонка, аварийного освещения. Универсальная кабина отсутствует, дверные проемы меньше норматива. Ширина проходов (1,15м) между рядами умывальников, кабинок меньше норматива (1,8м)	все К	Оборудовать двусторонней связью с дежурным или кнопкой звонка, установить аварийное освещение. При возможности оборудовать универсальную кабинку для МГН	Индивидуальное решение с ТСР

5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Нет кабины для инвалида на кресле-коляске; параметры кабины меньше норматива, ширина пути не соответствуют требованиям.	К	При возможности оборудовать спец.кабину.	Индивидуальное решение с ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информирующие обозначения помещений	все	Установить не менее одной универсальной кабины в соответствии с нормативами	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С,Г,У) ВНД (К,О)			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Переоборудовать туалетные и душевые комнаты в соответствии с нормами СНиП, расширить дверные проемы, заменить дверные коробки с понижением порогов.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 24
от «20» августа 2015 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
165105, Архангельская область, Вельский район, п/о Теребино, ул.
Молодежная, д. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				все	Установка визуальных средств	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет				все	Установка акустических средств	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет				все	Установка тактильных средств	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации и об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальным и, звуковыми и тактильным) и соответствовать		Размещение визуальной информации Установка тактильной системы средств информации	

					ать ГОСТ		
--	--	--	--	--	----------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____